Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктурыдля инвалидов и других МГН.

Наименование объекта:Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21»
Адрес: 652805 РФ, Кемеровская обл., город Осинники, ул., Вокзальная 13
Дата обследования: 01.04.2022г.

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра, наличие свободной зоны для человека на кресле-коляске) – Остановка отсутствует Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. **К,С, О, Г –** Схема движения отсутствует	Осмотр Осмотр			- -
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса? **К,С, О, Г** - Маршрут отсутствует	Осмотр			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Путь (пути) движения по прилегающей территории					
1.3.	Является ли маршрут движения ровным, обозначенным и с нескользким покрытием? **К,С, О – Покрытие асфальт**	Осмотр			-
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта? **К,С, О -** 558-725м	Измерение			-
1.5.	Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками**К,С, О** **Не применяются решетки**	Измерение			-
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи? **К,С, О, Г – Не имеются**	Осмотр:			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 1,2 м. (при этом через каждые 25 м организация «карманов») **К, О -** Ширина доступного маршрута более чем 1,2 метра	Измерение			-.
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, оборудован ли пандус? **К,О – Бордюра нет**	Осмотр			-
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м **К,О – Маршрут не оборудован тротуаром**	Измерение			-
Лестница наружная					

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
1.10	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. **С, О - Соответствует**	Измерение			
1.11	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не более 12 ступеней. **С, О - Соответствует** Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. **С, О – Имеется пандус**	Измерение			соответствуют
1.12	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . **С, О – Лестница ограждена**	Измерение			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
1.13.	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. **С – Выделены фактурой**	Осмотр:			
1.14.	При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни **С, О** - Менее 4 метров	Измерение			-
Пандус (наружный)					

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
1.15.	Ширину между поручнями пандуса при одностороннем движении не менее 0,9-1,0м. В остальных случаях – по ширине пандуса соответствует ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса **К** - Отсутствие возможности проектного решения, в связи с расположением главного входа в здание	Измерение:			-
1.16.	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны. **К,С, О – Поручни отсутствуют**	Измерение			-
1.17.	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,8м Уклоне марша пандуса не более 1:20 (5%) **К - Соответствует**	Измерение			-
Автостоянка и парковка					

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
1.18	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов ? **К,С, О, Г – Места имеются**	Осмотр			-
1.19	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса? **К - Доступно**	Осмотр			
1.20	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: - Не имеют боковые подходы шириной не менее 2,4 м **К**	Измерение			
1.21	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м от входов в общественные здания, от входа в жилое здание – не далее 100 м. **К,С, О, Г Менее 50 метров**	Измерение			-
Раздел 2. Входы в здание.					
Общие требования к зоне					

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? **К,С, О, Г - Доступен**	Осмотр			
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности (в случае если не все входы доступны для инвалидов)? **К,С, О, Г – Не оборудованы** Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола **К,С, О, Г – Не имеется**	Осмотр Осмотр Измерение	 		
Входная площадка (перед дверью)					

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
2.3	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия . - Имеется	Осмотр		Имеет навес в виде потолка	-
2.4	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% - Соответствует	Измерение			
2.5	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. - Соответствует Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м - Соответствует	Измерение Измерение			- -
Дверь (входная)					

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
2.6	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. - Имеется	Измерение			-
2.7	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м - не имеется	Измерение Измерение			
2.8	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0, 014 - Соответствует	Измерение			
Тамбур входной					
2.9	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. - Соответствует	Измерение			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
2.10	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. - Соответствует	Осмотр			
2.11	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. - Более 1,0 м	Измерение			-
Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).					
ОБЩИЕ требования к зоне.					
3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? – Имеется После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. Нет схемы движения	Осмотр Осмотр			

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. - Соответствует	Осмотр			
3.3	В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0, 013 м. – Коврового покрытия нет	Измерение			-
3.4	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м Перепады уровней пола не имеются	Измерение:		Нет перепадов	-
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					
3.5	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; - Соответствует	Измерение			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
	при встречном движении – не менее 1,8 м. - Соответствует	Измерение			
3.6	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м . - Обеспечено	Нет Измерение:			-
3.7	Высота коридоров не менее 2,1 м. – Более 2,1 метра	Измерение			-
Лестница (внутри здания).					
3.8	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверх-	Измерение			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
	ность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены.				
3.9	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м - Соответствует	Измерение	 		-
3.10	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. – Более 1,35м.	Измерение			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
3.11	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. – Не предусмотрены	Осмотр			-
Пандус (внутри здания).					
3.12	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН - Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг К в учреждении	Осмотр			-
3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33м) и иметь не травмирующее завершение. - Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг К в учреждении	Измерение			-
3.14	На временных сооружениях подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками – не более 6,0 м допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%). Отсутствует, в связи невозможно-	Измерение			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
	стью предоставления образовательных услуг К в учреждении -				
Лифт пассажирский (или подъемник).					
3.15	Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м. - Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Измерение			-
Дверь.					
3.16	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. Соответствует	Измерение			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
3.17	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Измерение			
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).					
3.18	Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию - Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Осмотр			-
3.19	Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны) - Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Осмотр			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
3.20	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Осмотр			
3.21	На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Осмотр			
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).					
4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специальновыделенными для инвалидов и МГН	Осмотр			

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками Не имеется	Измерение			
4.3	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Измерение			
4.4	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	Измерение			-
4.5	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	Измерение			
5. Санитарно-гигиенические помещения.					
Туалетные комнаты и кабины.					

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
5.1	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее. Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Осмотр			-
5.2	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Измерение			-
5.3	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-. Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Измерение			-
5.4	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи	Осмотр			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
5.5	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Измерение			

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
5.6	В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Осмотр			-
Бытовые комнаты (гардеробные)					
5.7	Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличнойи рабочей одежды) - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне Общий гардероб с обслуживающим персоналом	Измерение			-
5.8	Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м - Общий гардероб с обслуживающим персоналом	Измерение			-
5.9	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не ме-	Измерение			-

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
	нее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей Общий гардероб с обслуживающим персоналом				
6. Система информации на объекте.					
6.1	Наличие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	**Осмотр**	 		

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
6.2	Наличие копки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов. Отсутствует, в связи невозможностью предоставления образовательных услуг в учреждении	Осмотр			
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Наличие пикторгаммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом.	Осмотр			

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	Осмотр			-
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	Осмотр			
6.6	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией - Соответствует	Осмотр			-
7. Доступность услуг.					
7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте.	Осмотр			

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов. – Не имеется	Осмотр			
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов. Не имеется	Осмотр			
7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы.	Осмотр			
7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей.	Осмотр			
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов.	Осмотр			

п/п	Элемент доступности для инвалидов: к-колясочников; о-опорников; с-по зрению; г-по слуху; у-по ментальности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов. - Мониторинг не проводится	Осмотр			-
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН. - Информация опубликована на сайте образовательной организации	Осмотр			-

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Бочкарева А.А. директор МБОУ «ООШ № 21» (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Шпетных К.О. зам. директора по БОП (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Ребикова М.И. учитель, председатель профсоюза (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

Попыловская Ю.Р. зам. директора по АХЧ (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:представители общественныхорганизаций инвалидов